



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Genova

SEZIONE TECNICA

Via Magazzini Generali, 4, 16126 Genova - Tel. 010 2777332 - Fax 010 2777428

[Http://www.genova.guardiacostiera.gov.it](http://www.genova.guardiacostiera.gov.it)

ORDINANZA N. 20/12017

Porto di Arenzano (GE) – Presenza di basso fondale nei pressi dell'imboccatura del porto

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova:

- VISTE** le note ricevute in data 03/06/2017 ed in data 16/06/2017 con le quali l'Ufficio Locale Marittimo di Arenzano trasmette la segnalazione della società Porto di Arenzano S.p.a. in merito alla presenza di un basso fondale in corrispondenza dell'imboccatura del porto di Arenzano (GE) ed ulteriori indicazioni riguardanti la problematica in parola;
- VISTA** la comunicazione in data 30/05/2017 con la quale la società Porto di Arenzano S.p.a. informa che è in corso l'istruttoria per procedere ai lavori di ripristino del fondale in parola;
- VISTA** la Legge n. 84/94 in data 28 gennaio 1994, "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del Porto di Genova approvato con Ordinanza n. 03/2013 datata 10.01.2003;
- VISTI** gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n° 327 nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n° 328;
- RITENUTO** opportuno dettare norme ad ulteriore disciplina della sicurezza della navigazione portuale e della salvaguardia della vita umana in mare nei pressi dello specchio acqueo interessato dall'attività in parola,

RENDE NOTO

l'imboccatura del porto di Arenzano (GE) è interessata da un fenomeno di insabbiamento che causa una riduzione del fondale nella zona di mare ricompresa tra il fanale rosso fino ad una distanza di circa 40 metri verso OVEST. In tale zona di mare risultano punti di fondale non superiori a 1,5 mt. Lo specchio acqueo ad OVEST della suddetta zona, fino al fanale verde, invece, risulta avere un fondale di oltre 3 mt.

ORDINA

ART. 1 PRESCRIZIONI PER LE UNITA' IN TRANSITO

Nello specchio acqueo di cui al RENDE NOTO, fino al ripristino dei fondali dell'imboccatura del porto di Arenzano (GE), l'ingresso e l'uscita dal porto è consentita solo per singolo passaggio.

Inoltre tutte le unità in transito devono:

1. navigare in condizioni di pescaggio adeguato ai fondali esistenti come da RENDE NOTO, transitando, sia in entrata che in uscita, con rotta più prossima al fanale verde di ingresso;
2. prima di effettuare la manovra di ingresso e di uscita, contattare la società concessionaria "Porto di Arenzano S.p.a." avente sede presso Lungomare Stati Uniti, 38 - 16011 Arenzano (GE) ai seguenti recapiti disponibili 24/24H: +39 010 9125172 / +39 349 5380634 al fine di ricevere ulteriori indicazioni in merito;
3. prestare la massima attenzione e procedere alla minima velocità di governo, applicando le disposizioni contenute nel "Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare - 1972" ed adottando, senza indugio, ogni misura aggiuntiva ritenuta utile a garantire la tutela degli interessi pubblici e privati correlati.

ART. 2 PRESCRIZIONI PER LA SOCIETA' CONCESSIONARIA DEL PORTO

La Società concessionaria "Porto di Arenzano S.p.a." deve

1. segnalare adeguatamente il basso fondale con apposita boa cardinale nord secondo le vigenti norme in materia, installandola in corrispondenza dell'estremo nord della secca;
2. informare i soggetti che hanno necessità di entrare o uscire dal porto di Arenzano in merito alla localizzazione del basso fondale ed ogni altra informazione necessaria ad effettuare in sicurezza il transito dall'imboccatura;
3. comunicare senza ritardo all'Autorità Marittima - Ufficio Locale Marittimo di Arenzano, il punto esatto di posizionamento della boa in termini di coordinate riferite al DATUM WGS'84;
4. comunicare all'Autorità Marittima – Ufficio Locale Marittimo di Arenzano, ogni variazione in merito allo stato dei fondali dell'imboccatura portuale.

ART. 3 INOSSERVANZE E DISPOSIZIONI FINALI

I contravventori alla presente Ordinanza, se conduttori di un'unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 53 comma 3 del D.lgs. 171 del 18 luglio 2005.


Negli altri casi si applicano, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, salvo che il fatto non costituisca altro più grave illecito, gli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

La sua diffusione è assicurata, mediante inserzione nella sezione Ordinanze del sito informatico istituzionale della Capitaneria di Porto di Genova all'indirizzo www.guardiacostiera.gov.it/genova.

Genova, **19 LUG. 2017**


IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) Giovanni PETTORINO


IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO
C.V.(C.P.) Domenico Andrea Roberto NAPOLI